

2023/0124/69

öffentlich

Einleitungsbeschluss

69 - Baubetriebshof

Bericht erstattet:



Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ständiger Vergabeausschuss (Entscheidung)	29.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Ausschreibung nach VgV wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Absetzkipper LKW HOM – BX 513 Baujahr (2008) hat die fällige Hauptuntersuchung knapp bestanden. Aufgrund des Alters und der starken Abnutzung, v.a. bedingt durch den Einsatz im Winterdienst (Salz), ist eine langfristige Instandsetzung nicht mehr möglich. Da Verkehrssicherungspflicht besteht, hier Räumspflicht, ist eine Ersatzbeschaffung unabdingbar. Das neue Fahrzeug soll erneut als Absetzkipper angeschafft werden. Somit kann es weiterhin ganzjährig und für den Winterdienst eingesetzt werden. Da die Lieferung und somit auch der Einsatz dieses Fahrzeuges noch nicht vorhersehbar ist, es jedoch fraglich ist wie lange das derzeitige Fahrzeug noch eingesetzt werden kann, ist eine Ausschreibung unabdingbar.

Finanzielle Auswirkungen

Kostenschätzung: ca. 280.000 (brutto)

Anlage/n

- 1 Begutachtung Absetzer (öffentlich)

	HOM-BX 513	07.2008	Km 220500
BAUTEIL	SCHADENSORT	ZUSTAND Note 1 bis 5	ART DER SCHÄDEN

1 2 3 4 5

A Karrosserie einschl. Türen

1	außen	Aufbau Ladefläche						X	Durchrostet R u. L
2	innen								

B Bodengruppe und Unterseite

1	Radinnenläufe	R u L						X	Durchrostet
2	Schwellen								
3	Rahmen	Aufbau						X	Durchrostet

C Motor

1	Motor und Gehäuse							X	Ölverlust
2	Einspritzanlage							X	Abgaswerte im Grenzbereich
3	Abgasanlage							X	Rost
4	Kühlsystem						X		

D Getriebe und Antriebsstrang

	Antriebsstrang								
	Kupplung							X	Verschleissgrenze

E Bremsen

								X	Müssen Überholt werden
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------------

F Elektrik und Beleuchtung

	Kabelverbindungen-Leitungen	Aufbau						X	Kabel sind Brüchig
--	-----------------------------	--------	--	--	--	--	--	---	--------------------

G Innenraum und Bedienungselemente

							X		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

H Achsen und Bereifung

		Vorderachse						X	Reifen Abfahrgrenze
--	--	-------------	--	--	--	--	--	---	---------------------


J Hydraulik

	Hydraulikschläuche/leitungen							X	Stark Verrostet Tank
	Hubzylinder R un L							X	Stark Verrostet

GESAMTURTEIL: Der Aufbau sowie die Hebezyylinder die Leitungen Hydraulik und Elektrik sind durch den Winterdienst in einem sehr schlechten Zusatnd. So wie der Aufbau durchrostet. Ich empfehle hier eine Ersatzbeschaffung. So mal der Absetzer nur 5,6 t heben kann. Würde auf einen 3 Achser gehen mehr Nutzlast.

Homburg den ...26.09.2022.....


Meister KFZ-Werkstatt




Hebe zylindro R+L




Rahmen




Rahmen



Ein 8 Trac



Lade fläche



Rahmen