Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 23.01.2024

Top 10.1 Standfestigkeit Brückweiher

ORM Stolz wirft ein, dass es interessant sei zu wissen, ob der Brückweiher im Moment stabil genug sei und dass man dies nochmal untersuchen solle. Der Ortsvorsteher berichtet, dass man ihm mitgeteilt habe, dass wenn der Mönch überspült würde, weil der Weiher einen zu hohen Wasserstand habe, hier die Gefahr bestehen würde, dass dort Dinge einbrechen oder abbrechen können. Es habe dort einmal zwei Risse in dem Gesamtbauwerk gegeben und diese haben sich auch auf den Gehweg ausgewirkt. Dies wurde oberflächlich saniert, es stelle sich jedoch die Frage, ob das in dem Damm irgendwelche Schäden verursacht habe. Die Verwaltung wird aufgefordert, dies zu prüfen.