

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Einöd
vom 21.11.2019

Top 7.3 Sachstand Dorfplatz Einöd

ORM Fremgen berichtet, dass 3 Energiepoller defekt seien. Die Erneuerung eines Pollers koste ungefähr 6.000 Euro. Mit der Abteilung Tiefbau sei vereinbart worden wie und wann (bis zum Biosphären-Fest) mit der Wiederherstellung zumindest eines Pollers zu rechnen sei. Das Biosphäre-Fest sei nun schon einige Zeit vorbei und nichts sei geschehen, so dass sich die Frage stelle, ob Gelder für die neuen Poller im Haushalt eingestellt werden müssten oder ob diese Poller mit Sanierungsmitteln ersetzt werden könnten – evtl. jedes Jahr einer.

Herr Banowitz berichtet, dass der Tiefbau im nächsten Jahr an die wassergebundene Decke gehe. Derzeit sei man in der Prüfung, ob eine Ertüchtigung der Poller notwendig sei. Dies gehöre aber zu den laufenden Geschäften der Verwaltung, es müssten keine Mittel hierfür angemeldet werden.