

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Wörschweiler
vom 17.08.2020

Top 6.4 Weg zur Klosterruine

Der Vorsitzende berichtet, dass der offizielle Fahrweg zu Klosterruine im oberen Teil durch die Holz-Abfahrt total zerstört sei. Nach Abschluss der Arbeiten habe der Forst dem Fahrweg mit Schotter aufgefüllt. Dieser Schotter sei aber so grobkörnig gewesen, dass ein Durchfahren mit Fahrrad oder Kinderwagen fast unmöglich gewesen sei. Nach einigem hin und her habe der Chef der Forstbetriebe entschieden, dass dieser Bereich nun doch mit feinerem Material aufgefüllt werde. Dies sei nun auch geschehen.