

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Einöd
vom 29.04.2021

Top 9.1 Außenbereich Saarpfalz-Halle

Nach dem großen Umbau und Renovierungsmaßnahmen sei der Außenbereich stark in Mitleidenschaft gezogen, die vor einigen Jahren angelegte Blühfläche sei fast nicht mehr vorhanden. Hinter der Halle sei immer noch Bauschutt abgelagert, der hoffentlich noch entfernt werde.

Herr Banowitz erklärt, dass bei einer energetischen Sanierung der Außenbereich nicht inbegriffen sei.

Da noch einiges an Pflaster vor der Halle liege, müssten wohl zuerst die Pflasterarbeiten weitergeführt werden.

Herr Willig erklärt, dass es möglich sei, eine neue Blühwiese anzulegen. Allerdings empfiehlt er abzuwarten, bis alle Arbeiten abgeschlossen seien.

Der Vorsitzende bittet aber trotzdem, den Bauschutt hinter der Halle zu entfernen. Herr Banowitz verspricht, sich darum zu kümmern.