

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Wörschweiler
vom 21.11.2022

Top 7 Leerung und Spülung von Wasserschächten in der Limbacher und Bierbacher Straße

An mehreren Stellen in Wörschweiler gäbe es große Probleme mit den nicht geleerten Spülkästen. Es gäbe mehrere Stellen, die regelmäßig kontrolliert werden müssten.

- Untere Straße zu Wörschweiler Hof in Höhe der Garagen, Richtung Limbacher Straße
- Anfang des Zickzack-Weges – neben dem Beckerhaus
- Weg zur Klosterruine hoch (aktuell Hälfte gefüllt)
- Ecke Bierbacher Straße/Limbacher Straße Höhe Bollinger, am Beginn des Radweges
- Friedhofsparkplatz

Früher seien im Jahr mindestens zweimal die Kästen gereinigt worden.

Nun mache dies eine Mitarbeiterin der Verwaltung, die den Bauhof rausschicke.

Der Ortsrat bittet, routinemäßig die 5 Schächte zweimal im Jahr zu säubern.