

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg (Sondersitzung)
vom 12.06.2023

Top 6.2 Verbindungsweg Minigolfplatz - Brückweiher

ORM Biegaj merkt an, dass beim Verbindungsweg vom Minigolfplatz zum Brückweiher die Verrohrung verstopft sei. Dies sei momentan kein Problem, da es trocken sei, aber wenn es wieder regne, laufe alles über den Weg.