

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 23.01.2024

Top 9 Beschädigung / Loch in der Burgmauer der Gustavsburg

Der Vorsitzende berichtet über den Teileinsturz der Burgmauer und die Absperrung der Wege um die Burg. Im Kontext der starken Regenfälle habe es dort wohl einen Teileinsturz des Mauerwerks gegeben. Am gleichen Tag wurde durch BBH, Feuerwehr und THW entsprechende Maßnahmen vor Ort getroffen. Es stellte sich die Frage, ob auch die große Mauer zum Schlossweiher hin betroffen sei. Hierzu prüfte das THW mit einem Lasermessverfahren über mehrere Stunden, ob sich die Mauer bewegen würde. Hier gab es Entwarnung. Die Bauverwaltung sei am Folgetag auch vor Ort gewesen und habe die Drainage- Öffnungen kontrolliert und dabei festgestellt, dass dort kein Wasserausfluss sei. Mögliches Stauwasser aus dem Burghof könne somit nicht nach außen weg und könne somit auch der Grund gewesen sein, warum das Mauerwerk neben der Kapelle ausgebrochen sei. Die Verwaltung habe entschieden, den Weg weiterhin gesperrt zu lassen. Es käme ein Statiker um zu prüfen, ob die Mauer einen Schaden genommen habe oder nicht. Dies würde über mehrere Wochen dauern, bevor man mit der Sanierung anfangen könne. Da das Mauerwerk auch unter Denkmalschutz stehe, werde es einen Termin mit dem Denkmalschutz geben. Veranstaltungen können in der Kapelle und der Burg stattfinden. Die Zuwegung müsste dann im Frühjahr geklärt werden, wenn Anfragen für Feiern eingehen.