

# Beschlussauszug

## aus der

### Sitzung des Ortsrates Jägersburg

#### vom 27.08.2025

---

#### **Top 9.3 Prüfergebnis zu: "Situation am Friedhof in Jägersburg (2025/0362/100)"**

OV Vollmar unterrichtet über das Prüfergebnis der Stadtverwaltung, dass der Wildschutzaun nordwestlich des Friedhofs in seiner jetzigen Form funktionslos sei. Nach Rücksprache mit dem Baubetriebshof müsse das niedergedrückte und teilweise defekte Drahtgeflecht erneuert werden. Die Pfosten könnten weitestgehend wiederverwendet werden, allerdings sollten sie in Hülsen versetzt werden.

Die Toranlage an der Zufahrt zur Betriebsfläche sei laut Aussage eines Fachunternehmens nicht reparabel. Die Flügel seien für die Zargen zu schwer, sodass sich diese immer verbiegen würden und auch für den Einbau von „Faulenzern“ nicht geeignet seien. Langfristig solle die Toranlage ausgetauscht oder das Betriebsgelände vom restlichen Friedhofsgebiet ausgezäunt werden.

Alle anderen Toranlagen seien funktionsfähig und würden von den Friedhofsbesuchern auch meistens korrekt verschlossen.

Grundsätzlich sei zu sagen, dass Rehe sich vor allem im Frühjahr erst durch eine komplett intakte und mindestens 1,80 Meter hohe Einzäunung von einem Friedhofsbesuch abhalten ließen.

Der Ortsvorsteher ergänzt, dass die Stadtverwaltung bereits im Frühjahr mitgeteilt habe, den Zaun erneuert zu haben. Er sei grundsätzlich positiv gestimmt, dass die Verwaltung erkannt habe, dass die Toranlage ausgetauscht werden solle und die Pfosten in Hülsen zu setzen seien. Er bitte die Stadtverwaltung, das eigene Prüfergebnis zeitnah umzusetzen.