

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Wörschweiler
vom 13.01.2020

Top 7.2 Weg zur Klosterruine

Der Vorsitzende bittet Herrn Willig, den Fahrweg zur Klosterruine hoch zu sanieren. Dort seien die letzten 200 m voller Löcher. Er habe dies auch bei seinem Gespräch beim Bürgermeister erwähnt und dieser habe es zugesagt.