

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 23.01.2024

Top 8 Gang- und Schließbarkeit der Tore am Friedhof

Nach Rückfrage teilt die Verwaltung mit, dass nach ihrem Kenntnisstand nur das eine Tor schwergängig sei. Dort habe man verschiedene Reparaturversuche unternommen, sei nun aber zu dem Ergebnis gekommen, dass diese nicht zum Erfolg führen. Vermutlich seien die Flügel zu schwer und daher funktioniere dies nicht. Im Moment würde geprüft, ob eine Auflaufstütze in der Mitte der Zufahrt Abhilfe schaffen würde. Dieses Thema soll weiter auf der Tagesordnung bleiben.